点検調書(その6):損傷写真 径間番号 調書更新年月日 2011/11/02 フリガナ マルシカクバシ フリガナ シドウ〇〇〇セン 橋梁ID 00000001231 路線番号 000000999 橋梁名 路線名 市道〇〇〇線 ●■橋 00マチ 自 地区名等 00マチ 道路種別 市町村道 交差物 〇〇町 所在地 00マチ 至 供用開始年月日 1990/02/01 緯度 35度15分10秒 経度 145度20分35秒 〇〇町 写真番号 12 径間番号 1 撮影年月日 2008/10/10 写真番号 8 径間番号 撮影年月日 2008/10/10 工種 上部工 部材 主桁•横桁 要素番号 0101 工種 上部工 部材 主桁•横桁 要素番号 0101 損傷の種類 剥離・鉄筋露出 損傷の種類 ひびわれ 損傷程度 メモ 損傷程度 メモ С С 主桁 剥離·鉄筋露出 主桁 ひびわれ 損 傷写真 9 径間番号 14 径間番号 写真番号 1 撮影年月日 2008/10/10 写真番号 1 撮影年月日 2010/07/29 工種 上部工 部材 主桁·横桁 要素番号 0101 工種 上部工 部材 床版・間詰め 要素番号 0402 損傷の種類 剥離・鉄筋露出 損傷程度 メモ 損傷の種類 剥離・鉄筋露出 損傷程度 メモ 横桁 剥離・鉄筋露出 床版 剥離·鉄筋露出

点検調書(その6):損傷写真	径間番号	1

■調書更新年月日 2011/11/02		調書更新年月日	2011/11/02
---------------------	--	---------	------------

フリガナ		マルシカクバシ ●■橋	フリガナ 路線名	シドウ〇〇〇セン 市道〇〇〇線	橋梁ID	0000001231	路線番号	000000999
所在地	自	00マチ 00町	地区名等	00 7 5	道路種別	市町村道	交差物	IIIOO
加生地	至	00マチ 00町	供用開始年月日	1990/02/01	緯度	35度15分10秒	経度	145度20分35秒

写真番号	11	径間番号	1	撮影年月日	2010/07/29	写真番号		2 径間番号		撮影年月日	2010/07/29
工種	上部工	部材	床版・間詰め	要素番号	0102	工種	上部工	部材	舗装	要素番号	0205
損傷の種類	床版のひびわれ	損傷程度	С		メモ	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	b		メモ
				床版 ひびわれ						舗装 劣化	
写真番号工種	上部工	径間番号部材	伸縮装置	撮影年月日要素番号	0102	写真番号工種	上部工	5 径間番号 部材	地覆高欄	撮影年月日 要素番号	2010/07/ 0102 メモ
損傷の種類	段差・変形・破損など	損傷程度	С		メモ 員 種類:エラスタ	損傷の種類	欠損なと	損傷程度	b	伸縮装置 剥離	
	See Land			1h				\			

点検調書(その6):損傷写真	径間番号	1

調書更新年月日 2011/11/02

フリガナ		マルシカクバシ ●■橋	フリガナ 路線名	シドウ〇〇〇セン 市道〇〇〇線	橋梁ID	0000001231	路線番号	000000999
所在地	自	00マチ 00町	地区名等	00 7 5	道路種別	市町村道	交差物	IIIOO
加生地	至	00マチ 00町	供用開始年月日	1990/02/01	緯度	35度15分10秒	経度	145度20分35秒

写真番号	3	径間番号	1	撮影年月日	2010/07/29	写真番号	13	径間番号	1	撮影年月日	2010/07/29
工種	上部工	部材	地覆高欄	要素番号	0102	工種	下部工	部材	橋台橋脚	要素番号	0205
損傷の種類	腐食・変形など	損傷程度	С	У	Ŧ	損傷の種類	漏水•滞水	損傷程度	С	y	モ
				防護柵 腐食				/		A1橋台 滞水	



1 撮影年月日 | 2010/07/29 | 写真番号 | 10 | 径間番号 | 1 | 撮影年月日 | 2010/07/29

部材 支障



メモ A2支承 腐食 形式:鋼板すべ り支承

0102

工種 支承

要素番号



メモ A1支承 腐食 形式:鋼板すべ り支承

0102

要素番号

損傷写真

	点検調書(その6):損傷写真		径間番号	1			調書更新	折年月日 2011/11/02
フリガナ	マルシカクバシ	フリガナ	シドウ〇〇	00セン	橋梁ID	0000001231	路線番号	000000999
橋梁名	●■橋	路線名	市道〇〇	00線	作木ル	0000001231	四小水田 勺	0000000999

所在地	自	00マチ 00町		地区名等	00 <i>7</i> £		道路種別	市町村道	交差物	OOJII
別任地	至	OOマチ OO 町		供用開始年月日	1990/02/0	01	緯度	35度15分10秒	経度	145度20分35秒
	空古:		2000年	=	1 担影左日日	2010/07	1/00 尼古妥日	クロダロ		
	写真	重 その他	3 径間番 - 部材	その他	1 撮影年月日 要素番号	2010/07 0102		· 径間番号 部材		撮影年月日 要素番号
	損傷の	種類 添架物	損傷程			ί τ	損傷の種	損傷程度		メモ
損傷写真	写真番号									
与	サリーエ	<u> </u>	径間番 部材	<u>ਰ</u>	撮影年月日 要素番号		写真番号 工種	· 径間番号 部材		撮影年月日 要素番号
具	損傷の	·種類	損傷程		× ×	Έ	損傷の種	類損傷程度		メモ